






3dtools GmbH




Striscia VS92 per cavo di connessione RPU



La prima generazione di cavi di connessione RPU risultava troppo larga a causa del supporto protettivo quando venivano montati più di 4 connettori uno accanto all'altro. Vedere l'illustrazione seguente.





I cavi di collegamento RPU in dotazione sono progettati per essere più stretti e possono essere installati uno accanto all'altro senza problemi.



Problema:

Nei moduli VS92 usati frequentemente e usurati, il nuovo connettore presenta un certo gioco, con conseguente scarso contatto. Ciò è dovuto alle molle di contatto integrate nel modulo. Nei moduli VS83, le molle di contatto hanno la stessa larghezza dell'intero slot del modulo (contrassegnato in blu in basso a sinistra nell'immagine). In questo caso non si verificano problemi di contatto.

Con i moduli VS92, il produttore ha risparmiato sui costi installando contatti molto stretti e allineati a destra (contrassegnati in rosso in basso a destra nell'immagine). Se lo slot del modulo presenta del gioco, il connettore può perdere il contatto.



Soluzione

Ogni custodia contenente i cavi di collegamento RPU include 15 morsettiere per i componenti VS92. Queste morsettiere si inseriscono sui componenti VS92 e fissano i connettori in posizione stabile.

